

SIMPLEX+ БЪРЗО РЪКОВОДСТВО

QGSP_BG

Индикатор на чувствителността

ID на целта

Индикатор за минерализация


* Навигация наляво при дискриминация и избор на режим
* Промяна стойността на всяка настройка.


Пинпойнт/Заглушаване/Бутон за потвърждение:

* Пинпойнт: натиснете и задръжте на екрана за търсене.

* Заглушаване: Натиснете веднъж докато сте в работния екран.

* Потвърждаване:

1) Функция за баланс на земята: Натиснете и задръжте за автоматичен баланс на земята, докато сте в настройката на земния баланс ().

2) Отхвърляне / приемане на целите: Натиснете веднъж, за да отхвърлите или приемете цели, докато сте в режим на нощ дискриминация ().



ID СКАЛА НА ЦЕЛТА

ID НОЧ
(Група от 5 ID)

Режими
(Поле/Парк 1/Парк 2/Плаж/Всички метали)

Индикатор за дълбочина

Индикатор за батерия

*Навигация с дясна страна при нощ дискриминация и избор на режим
*Променя стойностите на всички настройки.

Чувствителност Нагоре/Надолу
В главния екран стрелката нагоре се използва за повишаване на чувствителността, а в менюто с настройки се използва за излизане от настройките и връщане към главния екран.

Бутон за настройки:
Всеки път, когато го натиснете, следващата настройка на лентата ще бъде избрана и нейната стойност ще бъде показана на екрана.

* On / Off: Натиснете и задръжте за около 3 секунди.

* Чувствителност надолу: Натиснете една по една.



Настройки:



Сила на звука: (4 нива, промяна с помощта на + и -)



Земен баланс: Помпайте сондата нагоре и надолу, докато натискате бутона Пинпойнт / Потвърждаване, за да заземете баланса автоматично.



Iron Volume: Регулира или изключва силата на звука на ниския тон на желязо (3 нива, промяна с помощта на + и -)



Праг: В режим All Metal настройката на прага за всяко ниво на чувствителност е оптимизирана, за да осигури най-доброто представяне на различни терени. (Регулирайте между -50 +50 с помощта на + и -)



Ноч Дискриминация : Елиминирайте нежеланите метали от откриването, като боклук. Всяка кутия представлява група от 5 идентификационни номера. Всяка комбинация от тези полета може да бъде отхвърлена или приета.

Автоматичен:

- 1) Завъртете сондата върху метала, който искате да премахнете. Полето, което представлява групата от ID за този метал, ще бъде подчертано в черно.
- 2) Натиснете бутона за потвърждение.

Ръчен:

- 1) На екрана ще се покажат X и отметка, заедно с малък курсор със стрелка под ID лента в горната част на екрана.
- 2) Преместете курсора със стрелки с помощта на бутоните плюс (+) и минус (-) и изберете полето, което включва ID, който искате да премахнете.
- 3) Натиснете бутона за потвърждение. Кутията ще бъде подчертана в черно.



Честотна смяна: Елиминира EMI (5 нива, промяна с помощта на + и -)



Безжична връзка: 0 = Изключено / Канали 1-5 (промяна с помощта на + и -)



Вибрация: Вкл. / Изкл. (Промяна с помощта на + и -)



Яркост: Регулира подсветката на LCD и клавиатурата. 0 = Изключено / 1-4 / A1-A4 = Автоматично (свети само за кратък период от време при откриване на цел или докато навигирате в менюто и след това се изключва).



LED фенерче: Вкл. / Изкл. (Промяна с помощта на + и -)

Просто включете своя детектор, настройте земен баланс, ако трябва, и започнете да движите сондата. Приятно търсене със SIMPLEX +!
За повече подробности, моля, прочетете ръководството за потребителя.