

SIMPLEX+ GHID RAPID

QGSP_RO

Indicator Sensibilitate

Identificare tinta ID

Indicator de mineralizare

*Navigare spre stanga in setarea de discriminare selectiva si selectare mod.

*Schimbarea valorii in orice setare.


Pinpoint/Opriure sunet/Buton de confirmare:

*Pinpoint: Apasati si tineti apasat in ecranul principal.


*Oprire sunet (Mute): Apasati o data in ecranul principal.

*Confirma:

1) Functia de calibrare a solului:

Apasati si tineti apasat pentru calibrare automata a solului in setarea de calibrare a solului ().

2) Eliminarea/Acceptarea tinte:

Apasati o data pentru a elimina tinte in setarea de discriminare selectiva ().

*Pornit/Oprit: Tineti apasat timp de 3 secunde.

*Scadere sensibilitate: Apasat unul cate unul



Identificare ID a tinte

Discriminare selectiva
(Groupuri de cate 5 ID-uri)

Moduri
(Toate metalele/Camp/Parc 1/Parc 2/Plaja)

Indicator adancime

Indicator al acumulatorului

*Navigare spre dreapta in setarea de discriminare selectiva si selectare mod

*Schimbarea valorii in orice setare

Cresteti nivelul de sensibilitate / Inapoi

In ecranul principal butonul "sageata-sus" este folosit pentru a creste sensibilitatea si in setari este folosit pentru revenire la ecranul principal.

Butonul Setari:

De fiecare data cand il apasati, urmatoarea setare va si selectata si valoarea ei va aparea pe ecran.



Setari:



Volum: (4 nivele, ajustati cu + si -)



Calibrarea solului: Pompati bobina in sus si in jos in timp ce apasati Pinpoint/Confirm pentru a calibra automat.



Iron Volume: Adjusts or turns off the volume of the low iron tone (3 levels, change using + and -)



Ajustare prag: In modul All metal, setarea de prag pentru fiecare nivel de sensibilitate este optimizata sa ofere cea mai buna performanta pe diferite soluri. (Ajustati intre -50 +50 folosind + si -)



Discriminare selectiva: Eliminati metalele nedorite ca gunoaiile din detectie. Fiecare Segment reprezinta un grup de 5 ID-uri. Orice combinatie ale acestor segmente poate fi acceptata sau eliminata.

Automata:

- 1) Maturati bobina peste metalul pe care doriti sa il eliminati. Segmentul care reprezinta grupul de ID-uri pentru acel metal va fi colorat in negru.
- 2) Apasati butonul de confirmare.

Manuala:

- 1) Un X si un semn de bifa vor aparea pe ecran impreuna cu un cursor tip sageata sub bara de ID-uri, in partea superioara a ecranului.
- 2) Miscati cursorul sageata folosint butoanele (+) si (-) si selectati segmentul ce include ID-ul ce doriti sa il eliminati.
- 3) Apasati butonul de confirmare. Segmentul va fi colorat in negru.



Modulare frecventa: Eliminati interferente electromagnetice (3 nivele, selectati cu + si -)



Wireless: 0=Oprit / Canale 1-5 (schimbati folosind + si -)



Vibratii: Pornit/Oprit (Schimbati folosind + si -)



Iluminare: Ajustati iluminarea ecranului si a tastaturii. 0=Oprit / 1-4 / A1-A4= Auto (ilumineaza o scurta durata de timp cand detecteaza o tinta sau cand se navigheaza prin setari si se opreste).



Lanterna LED: Pornit/Oprit (Schimbati folosind + si -)

Doar porniti detectorul, calibrati solul daca este necesar si incepeti sa miscati bobina. Spor la detectat cu SIMPLEX+
Pentru mai multe detalii, cititi manualul de instructiuni.