

SIMPLEX+ 快速指南

QGSP_ZH

灵敏度指示器

目标 ID



矿化指示剂

* 切口辨别和模式选择中的左侧导航
* 更改任何设置的值。

Pinpoint/静音/确认按钮:

* Pinpoint: 按下并按住检测屏幕。
* 静音: 在检测屏幕中按下 ONCE。

* 确认:

1) 地面平衡功能:
在地面平衡设置 () 中, 按住自动地面平衡。
2) 拒绝/接受目标: 在陷波辨别设置 () 中按一次拒绝或接受目标。

* 开/关: 按住约 3 秒钟。

* 灵敏度降低: 逐个按下



目标 ID 刻度

ID 凹槽
(5 个 ID 的组别)

模式
(场/公园 1/公园 2/海滩/所有金属)

深度指示器

电池指示灯

* 切口辨别和模式选择中的右侧导航
* 更改任何设置的值。

灵敏度上/后:
在主屏幕中, 向上箭头用于增加灵敏度, 在设置菜单中, 向上箭头用于退出设置并返回到主屏幕。

Settings Button (设置按钮):
每次按下, 将选择条上的下一个设置, 其值将显示在屏幕上。



设置:



体积: (4 个水平, 使用 + 和-改变)



地面平衡: 在按下 Pinpoint/Confirm 按钮自动将线圈上下泵送至地面平衡。



铁音量: 调整或关闭低铁音调的音量 (3 个水平, 采用 + 和-变更)



阈值: 在全金属模式下, 优化每个灵敏度水平的阈值设置, 以在不同地形上提供最佳性能。(使用 + 和-在-50 + 50 之间调节)



缺口辨别: 从检测中排除不需要的金属, 如垃圾。每个方框代表一组 5 个 ID。这些包装盒的任何组合均可拒收或接受。

自动:

- 1) 在你想消除的金属上摆动探索线圈。代表该金属 ID 组的方框将以黑色突出显示。
- 2) 按确认按钮。

手册:

- 1) 屏幕上会出现一个 X 和一个复选标记, 同时屏幕顶部 ID 条下方会出现一个小箭头光标。
- 2) 使用加号 (+) 和减号 (-) 按钮移动箭头光标, 并选择包含要消除的 ID 的框。
- 3) 按确认按钮。该框将以黑色突出显示。



频率漂移: 消除 EMI (3 个级别, 使用 + 和-更改)



无线: 0 = 关闭/通道 1-5 (使用 + 和-更改)



振动: 开/关 (使用 + 和-进行更改)



亮度: 调节 LCD 和键盘背光。0 = Off/1-4/A1-A4 = Auto (仅在检测到目标时或导航菜单时短时间点亮然后熄灭)。



LED 手电筒: 开/关 (使用 + 和-更改)

只要打开你的探测器, 地面平衡, 如果你需要和开始摆动你的线圈。使用 **SIMPLEX +** 进行快乐的金属检测!
更多详情, 请阅读用户手册。